



ANEXA  
LA CERTIFICATUL DE INMTRICULARE

NR. B03119744  
Numarul de  
inmatriculare B-204-MFP

INSPECTII TEHNICE PERIODICE  
Data urmatoarei  
inspectii tehnice

25.10.2015

Serie si numarul  
din registrul

Semnaliza  
si tara

08 20032

10 60065

17 221107

04 60065

10 KM5XK

19 60065

02 B0065

10 S1K5E4

21

B 25.10.2013

I 25.10.2013

F.1 1590

P.1 1461

P.3 MOTORINA

R ALBASTRU

S.1 5

(X) J871360

Observatii

MASA MAX. TEHN. ADM. A ANS.  
2380KG.

A B-20-MFP

J AUTOTURISM M1

D.1 DACIA

D.2 SD 4SDCL

D.3 LOGAN

E UU14SDCL49688330

K e2\*2001/116\*0314\*66

C.2) C.2.1 MINISTERUL FINANTELOR

PUBLICE

C.2.2

C.2.3 Str. APOLODOR Nr.17 mun

BUCURESTI SECTORUL 5

C.3 C.3.1  C2=C1

C.3.2

C.3.3

Numarul certificatului: B03119744

Numarul certificatului: B03119744

C3=C1

ANEXA  
LA CERTIFICATUL DE MATRICOLARE  
Nr. B03119760  
Sectorul B-205-MFP

DATA	NUMARUL	NUMARUL	NUMARUL
25.10.2013	19 B 0032	18 FOLMIV	19 B0065
			19 KMISM
			02 B0065
			10 0146CB
			21 0146CB

B 25.10.2013 H  
I 25.10.2013 I 1 25.10.2013  
F1 1590 G 1177  
P1 1461 P2 66  
P3 MOTORINA Q  
R ALBASTRU  
S1 5 S2  
(X) J871353 (ZSRPCIV Bucuresti)

Observatii:  
MASA MAX. TEHN. ADM. A ANS. 2380  
KG

Numarul certificatului: B03119760

C 2-205-MFP  
D1 AUTOTURISM M1  
D2 DACIA  
D3 SD 4SDCL  
D5 LOGAN  
E UUI4SDCLA968331  
K 212001/116\*0314\*66  
C2) C2.1 MINISTERUL FINANTELOR  
PUBLICE

C2.2  
C2.3 Str. APOLODOR Nr.17 min  
BUCURESTI SECTORUL 5







C3) C.3.1  C2-C1  
C.3.2  
C.3.3  C3-C1

Numarul certificatului: B03119760

A B-202-MFP  
 J AUTOTURISM M1  
 D.1 DACIA  
 D.2 SD 4SDCL.  
 D.3 LOGAN  
 E UU14SDCLA49688328  
 K e272001/116\*0314\*66  
 C.2 C.2.1 MINISTERUL FINANTELOR  
 PUBLICE  
 C.2.2  
 C.2.3 Str. APOLODOR Nr.17 mun  
 BUCURESTI SECTORUL 5  
 C.3 C.3.1  
 C.3.2  
 C.3.3

B 25.10.2013 H  
 I 25.10.2013 I.1 25.10.2013  
 F.1 1590 G 1177  
 P.1 1461 P.2 66  
 P.3 MOTORINA Q  
 R ALBASTRU  
 S.1 5 S.2  
 (X) J871354 (ZSR.PCIV Bucuresti  
 Observati  
 MASA MAX. TEHN. ADM. A ANS.  
 2380KG.

ANEXA  
 LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE  
 NR. B03119751  
 Numarul de  
 inmatriculare  
 B-202-MFP

INSPECTII TEHNICE PERIODICE		Serviciul P.15
Data controlului inmatriculare	Starea si numarul din registrul	
25.10.2015		
	15 B0032	
	19 FO WPP	
	05 B0065	
	10 KNEPM	
	19	
	03 B0065	
	10 SIIHMSI	
	21	

Numarul certificatului: B03119751

Numarul certificatului: B03119751

C2-C1

C3-C1

ANEXA  
LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE

NR. **B03357573**  
Numărul de  
Inmatriculare **B-963-YGH**

INSPECTII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei inspecții tehnice	Stipa și numărul din registrul	Semnătura și ștampila
25.10.2015	IIP BUCURESTII	
09 17	BMA 12 E2MPLK	BC 1007
06 10 19	B0065 KMR09	BUCURESTII
03 10 21	B0065 SMA 12	BUCURESTII

B	25.10.2013	H
I	25.10.2013	I.1 05.05.2015
F.1	1844	G 1415
P.1	1461	P.2 81
P.3	MOTORINA	Q
R	GRI	
S.1	5	S.2
(X)	J936694	(Z) SRPCIV Bucuresti

Observații

A	B-963-YGH
J	AUTOTURISM M1
D.1	DACIA
D.2	SD HSDAC
D.3	DUSTER
E	UUIHSDACN49688224
K	e2*2001/116*0314*66
C.2	C.2.1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
C.2.2	
C.2.3	Sr. APOLODOR Nr.17 mun BUCURESTII SECTORUL 5
C.3	C.3.1 <input checked="" type="checkbox"/> C2=C1
C.3.2	
C.3.3	

Numărul certificatului: B03357573  C3=C1

Numărul certificatului: B03357573

ANEXA  
LA CERTIFICATUL DE INMATICULARE

NR. **B03358379**  
Număr de  
matriculare **B-101-AXN**

Cele următoare sunt datele  
insusirii tehnice persoanelor  
care au participat la  
proiectul tehnic

Număr de matriculare	Numele persoanei	Funcția	Data insusirii tehnice
16	BUCUREȘTI	ITP	25.10.2015
17	BUCUREȘTI	ITP	25.10.2015
18	BUCUREȘTI	ITP	25.10.2015
19	BUCUREȘTI	ITP	25.10.2015
20	BUCUREȘTI	ITP	25.10.2015
21	BUCUREȘTI	ITP	25.10.2015
22	BUCUREȘTI	ITP	25.10.2015

B 28.10.2013 H  
I 28.10.2013 I.1 06.05.2015  
F1 1844 G 1415  
P1 1461 P2 81  
P3 MOTORINA Q  
R GRI  
S.1 5 S.2  
(X) J936696 (Z) SIPCIV Bucuresti

Observatii

Numărul certificatului: B03358379

A B-101-AXN  
J AUTOTURISM M1

D.1 DACIA

D.2 SDHSDAC

D.3 DUSTER

E UUIHSDACN49688221

K e2\*2001/116\*0314\*66

C.2 C.2.1 MINISTERUL  
FINANTELOR PUBLICE

C.2.2

C.2.3 Str. APOLODOR Nr.17 mun  
BUCUREȘTI SECTORUL 5

C2=C1

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

C3=C1

Numărul certificatului: B03358379

ANEXA  
LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE

NR. B03236259  
Numărul de  
inmatriculare B-208-MFP

INSPECTII TEHNICE PERIODICE

Data următoare  
inspecții tehnice

Semnatura  
și ștampă  
a șoferului

30.07.2016	ITP BUCURESTI	
29	B0032	
29	67/6P	
08	B0065	
08	MTX88	
19	B0065	
04	B0065	
11	19BAG	
20		

B	30.07.2014	H.	
I	30.07.2014	I.1	30.07.2014
F.1	3500	G	2075
P.1	2299	P.2	92
P.3	MOTORINA	Q	
R	ALB	S.2	
S.1	3	S.2	
(X)	K149221	(Z)	SRPCV Bucuresti

Observații

Numărul certificatului: B03236259

A	B-208-MFP
J	AUTOUTILITARA N1
D.1	RENAULT
D.2	MA MAFES
D.3	MASTER
E	VF1MAPESC50509243
K	e2*2007/46*0016*21
C.2	C.2.1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
C.2.2	
C.2.3	Str. APOLODOR Nr.17 muna BUCURESTI SECTORUL 5
C.3	C.3.1 <input checked="" type="checkbox"/> C2=C1
C.3.2	
C.3.3	<input type="checkbox"/> C3=C1

Numărul certificatului: B03236259

ANEXA  
LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE  
NR. B03357266  
Numarul de  
B-166-XJL

INSPECTII TEHNICE PERIODICE  
Data verificarii  
inspectii tehnice  
Scara si numarul  
de pagini

25.10.2015	IIP BUCURESTI	
08	B0032	BC 10002
10	E26LD	
05	B0065	
10	KHBR2	
19		
24	B0065	
09	STB7C	
21		

B 25.10.2013 H  
I 25.10.2013 I:1 04.05.2015  
E1 1844 G 1415  
P1 1461 P2 81  
P3 MOTORINA Q  
R GRI  
S.1 5 S.2  
(X) J936693 (Z) SRPCIV Bucuresti  
Observatii

A B-166-XJL  
J AUTOTURISM MI  
D1 DACIA  
D2 SD HSDAC  
D3 DUSTER  
E UU1H3DACN49688220  
K e2\*200/116\*0314\*66  
C2 C2.1 MINISTERUL  
FINANTELOR PUBLICE  
C2.2  
C2.3 Str. APOLODOR Nr.17 mun  
BUCURESTI SECTORUL 5

C3 C3.1  C2=C1  
C3.2  
C3.3

Numarul certificatului: B03357266  
 C3=C1

Numarul certificatului: B03357266



ANEXA  
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. **B03357576**  
Numărul de  
Înmatrulare  
**B-123-AXE**

Data următoare  
inspecții tehnice

Suma  
anuale  
de plăți

B 25.10.2013 H  
I 25.10.2013 I.1 05.05.2015  
F.1 1844 G 1415  
P.1 1461 P.2 81  
P.3 MOTORINA Q  
R GRI S.2  
S.1 5 S.2  
(X) J936692 (Z) SRPCIV Bucuresti  
Observații

A B-123-AXE  
J AUTOTURISM MI  
D.1 DACIA  
D.2 SD HSDAC  
D.3 DUSTER  
E UUIHSDACN49688223  
K e2\*2001/116\*0314\*66  
C.2 C.2.1 MINISTERUL  
FINANTELOR PUBLICE  
C.2.2  
C.2.3 Str. APOLODOR Nr.17 mun  
BUCURESTI SECTORUL 5  
C.3 C.3.1  C2=C1  
C.3.2  
C.3.3  C9=C1

Numărul certificatului: B03357576

Numărul certificatului: B03357576

Data următoare inspecții tehnice	Suma anuale de plăți	ITP BUCURESTI
25.10.2015		
13		B0065
10		F0635
17		
29		B0065
09		KL45A
19		
24		B0065
09		ST9AW
21		